

KOCIOŁ KONDENSACYJNY

PRZEGLĄD GWARANCYJNY P1

zakres czynności do wykonania podczas przeglądu

1. Weryfikacja podłączenia kotła zgodnie z Instrukcją Instalacji i Obsługi Urządzenia.
2. Sprawdzenie maksymalnego godzinowego zużycia gazu.
3. Sprawdzenie ciśnienia dynamicznego gazu na zasilaniu kotła
4. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i gazowej kotła
5. Weryfikacja i czyszczenie wymiennika pierwotnego po stronie spalin
6. Czyszczenie palnika oraz elektrod
7. Czyszczenie syfonu i instalacji odpływu kondensatu
8. Kontrola ciśnienia w naczyniu zbiorczym
9. Wizualna kontrola przewodów i połączeń elektrycznych
10. Czyszczenie filtrów zabezpieczających kocioł
11. Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w instalacji c.o.
12. Sprawdzenie prawidłowości działania systemu odprowadzania spalin
13. Regulacja kotła – analiza spalin
14. Kontrola działania zabezpieczeń :
 - przeciw wypływowo gazu
 - zaworu bezpieczeństwa
 - presostatu wody
 - termostatu granicznej temperatury
14. Sprawdzenie prawidłowości działania kotła w funkcji c.o. oraz c.w.u.
15. Oględziny i czyszczenie kotła wewnątrz.

Maksymalna cena przeglądu *) : **284,47 zł netto** / 349,90 zł brutto /.

UWAGA : cena nie zawiera kosztów dojazdu serwisu oraz kosztów ewentualnych materiałów eksploatacyjnych takich jak : uszczelki, podkładki, wykładziny izolacyjne, bezpieczniki, anoda magnezowa.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze

Dział Serwisu

87 – 100 Toruń ul. Kociewska 28/30

Infolinia 801 804 800

www.beretta.pl

KOCIOŁ STANDARDOWY

PRZEGLĄD GWARANCYJNY P1

zakres czynności do wykonania podczas przeglądu

1. Weryfikacja podłączenia kotła zgodnie z Instrukcją Instalacji i Obsługi Urządzenia.
2. Sprawdzenie ciśnienia dynamicznego gazu na zasilaniu kotła
3. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i gazowej kotła
4. Weryfikacja i czyszczenie wymiennika pierwotnego po stronie spalin
5. Czyszczenie palnika oraz elektrod
6. Kontrola ciśnienia w naczyniu zbiorczym
7. Wizualna kontrola przewodów i połączeń elektrycznych
8. Czyszczenie filtrów zabezpieczających kocioł
9. Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w instalacji c.o.
10. Sprawdzenie prawidłowości działania systemu odprowadzania spalin
11. Sprawdzenie, regulacja maksymalnego poboru c.w.u. / kotły dwufunkcyjne/
12. Regulacja kotła – maksymalne i minimalne ciśnienie gazu na palniku
13. Kontrola działania zabezpieczeń :
 - przeciw wypływowo gazu
 - zaworu bezpieczeństwa
 - presostatu wody
 - presostatu spalin /kotły turbo/
 - termostatu spalin /kotły z otwartą kom. spalania/
 - termostatu granicznej temperatury
14. Sprawdzenie prawidłowości działania kotła w funkcji c.o. oraz c.w.u.
15. Oględziny i czyszczenie kotła wewnątrz

Maksymalna cena przeglądu *) : **243,82 zł netto** / 299,90 zł brutto /

UWAGA : cena nie zawiera kosztów dojazdu serwisu oraz kosztów ewentualnych materiałów eksploatacyjnych takich jak : uszczelki, podkładki, wykładziny izolacyjne, bezpieczniki.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze

Dział Serwisu

87 – 100 Toruń ul. Kociewska 28/30

Infolinia 801 804 800

www.beretta.pl

PODGRZEWACZ WODY

PRZEGLĄD GWARANCYJNY P1

zakres czynności do wykonania podczas przeglądu

1. Weryfikacja podłączenia kotła zgodnie z Instrukcją Instalacji i Obsługi Urządzenia.
2. Sprawdzenie ciśnienia statycznego/dynamicznego gazu na zasilaniu podgrzewacza.
3. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i gazowej podgrzewacza
4. Weryfikacja i czyszczenie wymiennika po stronie spalin
5. Czyszczenie palnika oraz elektrod
6. Wizualna kontrola przewodów i połączeń elektrycznych
7. Czyszczenie filtrów zabezpieczających podgrzewacz
8. Sprawdzenie prawidłowości działania systemu odprowadzania spalin
9. Sprawdzenie, regulacja maksymalnego poboru c.w.u. /przepływowe/
10. Regulacja podgrzewacza – maksymalne i minimalne ciśnienie gazu na palniku
11. Kontrola działania zabezpieczeń :
 - przeciw wypływowo gazu
 - termostatu spalin
 - termostatu granicznej temperatury
12. Sprawdzenie prawidłowości działania podgrzewacza.
13. Oględziny i czyszczenie podgrzewacza wewnątrz

Maksymalna cena przeglądu *) : **162,52 zł netto** / 199,90 zł brutto /.

UWAGA : cena nie zawiera kosztów dojazdu serwisu oraz kosztów ewentualnych materiałów eksploatacyjnych takich jak : uszczelki, podkładki

RUG Riello Urządzenia Grzewcze

Dział Serwisu

87 – 100 Toruń ul. Kociowska 28/30

Infolinia 801 804 800

www.beretta.pl