

PRZEGLĄD GWARANCYJNY P2**zakres czynności do wykonania podczas przeglądu**

1. Weryfikacja podłączenia kotła zgodnie z Instrukcją Instalacji i Obsługi Urządzenia.
2. Sprawdzenie maksymalnego godzinowego zużycia gazu.
3. Sprawdzenie ciśnienia dynamicznego gazu na zasilaniu kotła
4. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i gazowej kotła
5. Weryfikacja i czyszczenie wymiennika pierwotnego po stronie spalin
6. Czyszczenie palnika oraz elektrod
7. Czyszczenie syfonu i instalacji odpływu kondensatu
8. Kontrola ciśnienia w naczyniu zbiorczym
9. Wizualna kontrola przewodów i połączeń elektrycznych
10. Czyszczenie filtrów zabezpieczających kocioł
11. Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w instalacji c.o.
12. Sprawdzenie prawidłowości działania systemu odprowadzania spalin
13. Regulacja kotła – analiza spalin
14. Kontrola działania zabezpieczeń :
 - przeciw wypływowemu gazu
 - zaworu bezpieczeństwa
 - presostatu wody
 - termostatu granicznej temperatury
14. Sprawdzenie prawidłowości działania kotła w funkcji c.o. oraz c.w.u.
15. Oględziny i czyszczenie kotła wewnątrz.

Maksymalna cena przeglądu *) : **406,42 zł netto** / 499,90 zł brutto /.

UWAGA : cena nie zawiera kosztów dojazdu serwisu oraz kosztów ewentualnych materiałów eksploatacyjnych takich jak : uszczelki, podkładki, wykładziny izolacyjne, bezpieczniki, anoda magnezowa.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze

Dział Serwisu

87 – 100 Toruń ul. Kociewska 28/30

Infolinia 801 044 804

www.beretta.pl

*) Każdy Autoryzowany Serwis Beretta ma prawo stosować własne ceny, nie wyższe jednak niż ceny maksymalne



KOCIOŁ STANDARDOWY

PRZEGLĄD GWARANCYJNY P2

zakres czynności do wykonania podczas przeglądu

1. Weryfikacja podłączenia kotła zgodnie z Instrukcją Instalacji i Obsługi Urządzenia.
2. Sprawdzenie ciśnienia dynamicznego gazu na zasilaniu kotła
3. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i gazowej kotła
4. Weryfikacja i czyszczenie wymiennika pierwotnego po stronie spalin
5. Czyszczenie palnika oraz elektrod
6. Kontrola ciśnienia w naczyniu zbiorczym
7. Wizualna kontrola przewodów i połączeń elektrycznych
8. Czyszczenie filtrów zabezpieczających kocioł
9. Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w instalacji c.o.
10. Sprawdzenie prawidłowości działania systemu odprowadzania spalin
11. Sprawdzenie, regulacja maksymalnego poboru c.w.u. / kotły dwufunkcyjne/
12. Regulacja kotła – maksymalne i minimalne ciśnienie gazu na palniku
13. Kontrola działania zabezpieczeń :
 - przeciw wypływowemu gazu
 - zaworu bezpieczeństwa
 - presostatu wody
 - presostatu spalin /kotły turbo/
 - termostatu spalin /kotły z otwartą kom. spalania/
 - termostatu granicznej temperatury
14. Sprawdzenie prawidłowości działania kotła w funkcji c.o. oraz c.w.u.
15. Oględziny i czyszczenie kotła wewnątrz

Maksymalna cena przeglądu *) : **325,12 zł netto** / 399,90 zł brutto /.

UWAGA : cena nie zawiera kosztów dojazdu serwisu oraz kosztów ewentualnych materiałów eksploatacyjnych takich jak : uszczelki, podkładki, wykładziny izolacyjne, bezpieczniki.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze

Dział Serwisu

87 – 100 Toruń ul. Kociewska 28/30

Infolinia 801 044 804

www.beretta.pl

*) Każdy Autoryzowany Serwis Beretta ma prawo stosować własne ceny, nie wyższe jednak niż ceny maksymalne