

**KOCIOŁ KONDENSACYJNY**  
**PRZEGLĄD GWARANCYJNY P4**  
**zakres czynności do wykonania podczas przeglądu**

1. Weryfikacja podłączenia kotła zgodnie z Instrukcją Instalacji i Obsługi Urządzenia.
2. Sprawdzenie maksymalnego godzinowego zużycia gazu.
3. Sprawdzenie ciśnienia dynamicznego gazu na zasilaniu kotła
4. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i gazowej kotła
5. Weryfikacja i czyszczenie wymiennika pierwotnego po stronie spalin
6. Czyszczenie palnika oraz elektrod
7. Czyszczenie syfonu i instalacji odpływu kondensatu
8. Kontrola ciśnienia w naczyniu zbiorczym
9. Wizualna kontrola przewodów i połączeń elektrycznych
10. Czyszczenie filtrów zabezpieczających kocioł
11. Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w instalacji c.o.
12. Sprawdzenie prawidłowości działania systemu odprowadzania spalin
13. Regulacja kotła – analiza spalin
14. Kontrola działania zabezpieczeń :
  - przeciw wypływowo gazu
  - zaworu bezpieczeństwa
  - presostatu wody
  - termostatu granicznej temperatury
14. Sprawdzenie prawidłowości działania kotła w funkcji c.o. oraz c.w.u.
15. Oględziny i czyszczenie kotła wewnątrz.

Maksymalna cena przeglądu \*) : **447,07 zł netto** / 549,90 zł brutto /.

UWAGA : cena nie zawiera kosztów dojazdu serwisu oraz kosztów ewentualnych materiałów eksploatacyjnych takich jak : uszczelki, podkładki, wykładziny izolacyjne, bezpieczniki, anoda magnezowa.

**RUG Riello Urządzenia Grzewcze**

Dział Serwisu

87 – 100 Toruń ul. Kociewska 28/30

Infolinia 801 044 804

[www.beretta.pl](http://www.beretta.pl)

\*) Każdy Autoryzowany Serwis Beretta ma prawo stosować własne ceny, nie wyższe jednak niż ceny maksymalne.

## KOCIOŁ STANDARDOWY

### PRZEGLĄD OBSŁUGOWY P4

#### zakres czynności do wykonania podczas przeglądu

1. Weryfikacja podłączenia kotła zgodnie z Instrukcją Instalacji i Obsługi Urządzenia.
2. Sprawdzenie ciśnienia dynamicznego gazu na zasilaniu kotła
3. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i gazowej kotła
4. Weryfikacja i czyszczenie wymiennika pierwotnego po stronie spalin
5. Czyszczenie palnika oraz elektrod
6. Kontrola ciśnienia w naczyniu zbiorczym
7. Wizualna kontrola przewodów i połączeń elektrycznych
8. Czyszczenie filtrów zabezpieczających kocioł
9. Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w instalacji c.o.
10. Sprawdzenie prawidłowości działania systemu odprowadzania spalin
11. Sprawdzenie, regulacja maksymalnego poboru c.w.u. / kotły dwufunkcyjne/
12. Regulacja kotła – maksymalne i minimalne ciśnienie gazu na palniku
13. Kontrola działania zabezpieczeń :
  - przeciw wypływowo gazu
  - zaworu bezpieczeństwa
  - presostatu wody
  - presostatu spalin /kotły turbo/
  - termostatu spalin /kotły z otwartą kom. spalania/
  - termostatu granicznej temperatury
14. Sprawdzenie prawidłowości działania kotła w funkcji c.o. oraz c.w.u.
15. Oględziny i czyszczenie kotła wewnątrz

Maksymalna cena przeglądu \*) : **406,42 zł netto** / 499,90 zł brutto /.

UWAGA : cena nie zawiera kosztów dojazdu serwisu oraz kosztów ewentualnych materiałów eksploatacyjnych takich jak : uszczelki, podkładki, wykładziny izolacyjne, bezpieczniki.

**RUG Riello Urządzenia Grzewcze**

Dział Serwisu

87 – 100 Toruń ul. Kociowska 28/30

Infolinia 801 044 804

[www.beretta.pl](http://www.beretta.pl)

\*) Każdy Autoryzowany Serwis Beretta ma prawo stosować własne ceny, nie wyższe jednak niż ceny maksymalne.